

Doc. no válido como
factura

Ultraequip S.A.
Calle 145 N°2313 - Berazategui - Buenos Aires - 1884 -
Argentina - Tel: 11-20963434
www.righiuf.com.ar

Número: PTO. 001-0791-25

Fecha: 29/04/2025

IVA Responsable Inscripto - CUIT: 30-71403467-3
IIBB: 902-480841-8 - [Inicio actividades](#): 01/05/2013

Cliente: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires - FITBA 2024- 225A
Pinto 399, Tandil Buenos Aires 7000, Argentina
Cond. IVA: IVA Sujeto Exento
CUIT: 30-58676141-9

Comercial: Nicolás Novello
Vencimiento: 19/05/2025
Términos de Pago: Anticipado

Descripción	Cantidad	Precio unitario	% IVA	Subtotal
Reparacion Parcial Por la REPARACION DE UNIDAD FRIGORIFICA Righi UF500-86LV, NCI 2312, conforme al siguiente trabajo:	1	3.471.074,38	21%	3.471.074,38
<ul style="list-style-type: none">• Limpieza de la sala de máquina• Desarme del circuito frigorífico• Reemplazo de motocompresor• Limpieza de los circuitos frigoríficos sistema Flush Back• Reemplazo de los filtros deshidratadores• Deshidratado y presurizado• Carga y ecualización de gases• Calibración de temperatura• Traslado a fabrica y regreso (Bonificado)				
Base imponible				3.471.074,38
IVA 21%				728.925,62
Total				4.200.000,00

Plazo de entrega: 30 días.

Garantía: 12 meses sobre repuestos y mano de obra.