

Tandil 7 de Mayo de 2025

Se considera necesaria la adquisición de un rack mural y un switch de 8 puertos con el objetivo de reorganizar y mejorar la infraestructura de red del aula ubicada en el SUM del Pabellón de Aulas 2, en el campus universitario de Tandil.

Actualmente, el aula cuenta con un switch antiguo que no satisface las necesidades técnicas del espacio, tanto en capacidad como en desempeño. Además, el equipamiento de red se encuentra instalado de manera improvisada dentro de un escritorio, junto con una computadora y una gran cantidad de cables, lo cual genera una situación poco prolíja y propensa a fallas. Esta disposición no solo dificulta el acceso y mantenimiento, sino que también aumenta el riesgo de desconexiones accidentales o daños al equipamiento.

La instalación de un rack mural permitirá organizar adecuadamente los dispositivos y el cableado, mejorando la seguridad, el orden y la eficiencia operativa del aula. Por su parte, el nuevo switch proporcionará una conectividad confiable y acorde a los requerimientos actuales.



Leandro Gómez